

Varme:

- Nilan VGU 250

Årligt serviceeftersyn.
Udskiftning efter 20-25år eller efter behov.

(Det koster pr.stk. omkring 22.500-27.500 kr. inkl. moms eks. montage.)

- BAXI PF 3

Serviceeftersyn hvert 2. år.
Udskiftning efter 15-35år eller efter behov.

(Det koster pr.stk. omkring 17.500-25.000 kr. inkl. moms eks. montage.)

Dører og vinduer:

Males 5 til 10 år. Eller når de nederste dele på syd- og vestvendte vinduer og døre viser tegn på nedbrydning.

Fuger mellem karm og mur skal inspiceres mindst 1 gang om året.

(Pris ca. 300.000 kr. inkl. moms)

Udvendig træværk:

Males hvert 5 til 10 år. Eller når den syd- og vestvendte side viser tegn på nedbrydning.

(Pris ca. 140.000 kr. inkl. moms)

Tag:

B&C betontagsten med dobbelt S-formede med dobbeltfals.

Skiftes efter 60-70år.

(Pris ukendt)

Mure:

Solbænke inspiceres mindst 1 gang om året for revner. Og behandles efter behov.